

## 別 添

平成25年10月29日  
近畿運輸局自動車技術安全部

### 最近の事故の概要等について

#### 【事故1】

1. 発生日時 平成25年9月6日(金) 15時55分頃
2. 場 所 近畿検査部 検査コース2コース検査場
3. 概 要
  - (1) 検査場内で、受検者(認証工場)がアクセルとブレーキを踏み間違え、車両が急発する。前方で総合判定を受けていた車両に追突し、追突された車両は、検査場から飛び出し歩道を二つ乗り越えて外壁まで飛ばされて停止した。
  - (2) アクセルを踏み間違えた車両は、制御ボックスの左端に車両の左側をぶつけて停止した。

#### 【事故2】

1. 発生日時 平成25年9月20日(金) 16時05分頃
2. 場 所 近畿検査部 検査コース2コース出口
3. 概 要
  - (1) 検査で合格し合格印をもらうために運転者(受験代行)が車両から降りて最終ボックスに行ったところ、無人の車両が動き出した。
  - (2) 無人で動き出した車両は最初の歩道を乗り越えて、フェンス付近の歩道に乗り上げて止まった。(フェンスまでは行ってない)
  - (3) 幸い、無人の車両は人や通行車両等と当たることなく停止した。

#### 【事故3】

1. 発生日時 平成25年10月28日(月) 11時04分頃
2. 場 所 大阪運輸支局構内 来客用駐車場
3. 概 要
  - (1) 検査場から出てきた車両が左折後急加速、ブレーキも踏まずすごい勢いで駐車場を走り、そのままフェンスに激突した。
  - (2) 運転者本人(受験代行)が救急車で運ばれ(意識はあるがかなり重傷の


- よう)、当支局のフェンス+歩行者通路の屋根破損、隣の新築の家屋外壁等が破損した。(2軒)
- (3) 歩行者通路を乗り越えたが、運転者以外の人に被害はなかった。

#### 4. 事故状況写真


歩行者用屋根付き  
歩道に乗り上げ  
フェンスに突っ  
込んだ状況



事故車前部と  
フェンス、  
民家外壁の状況



『参考図』



(大阪運輸支局HP構内図より)